

8271

POTIER D'ETAIN BIMBLOTIER,

CONTENANT SIX PLANCHES.

PLANCHE I<sup>ere</sup>.

Bimblots.

- Fig. 1. 2. 3. 4. & 5. Petites affiettes ou plats ronds à pans & de différens contours.  
6. 7. & 8. Petits plats ovales de différentes formes.  
9. 10. & 11. Petits plats ou jattes carrées ou barlongues de plusieurs formes.  
12. & 13. Burettes sans anse.  
14. Burette façonnée avec anse.  
15. Chandelier façonné.  
16. Chandelier rond & simple.  
17. & 18. Calices simples & façonnés.  
19. & 20. Patenes simples & façonnées.  
21. Petit encaenfoir.

PLANCHE II.

Bimblots.

- Fig. 1. 2. & 3. Soleils de plusieurs formes.  
4. & 5. Ciboirs ronds & à pans.  
6. & 7. Petits chandeliers d'autel.  
8. Grand chandelier d'autel triangulaire.  
9. Grand chandelier d'autel rond.

PLANCHE III.

Bimblots.

- Fig. 1. & 2. Encenfoirs.  
3. & 4. Navettes.  
5. & 6. Bénitiers.  
7. & 8. Croix d'autel.  
9. & 10. Lampe & son couvercle.  
11. Couvercle de lampe.  
12. & 13. Autre lampe & son couvercle.  
14. Croffe.

PLANCHE IV.

Moules.

- Fig. 1. Moule à plats monté. A A, le jet.  
2. Creux du moule. A A, &c. les jets. B B, les creux.  
3. Plein du moule. A A, &c. les jets. B B, les pleins.  
4. Coupe du moule précédent. A, le jet. B, le creux.  
5. Coupe du moule suivant. A, le jet. B, le creux.  
6. Moule à affiettes monté. A A, le jet.  
7. Creux du moule. A A, &c. les jets. B B, les creux.  
8. Plein du moule. A A, &c. les jets. B B, les pleins.  
9. Moule de chandeliers monté. A A, le jet.  
10. Intérieur du moule. A A, les jets. B B, les creux.  
11. Extérieur du même moule. A A, le jet.

PLANCHE V.

Moules à vases.

- Fig. 1. Moule à vase monté. A A, le jet. B, la charniere double. C C, les manches.  
2. Intérieur de l'une des parties du moule. A A, les jets. B B, les creux. C C, les charnons de la charniere. D, le manche.  
3. Extérieur de la même partie du moule. A A, le jet. B B, les charnons. C, le manche.  
4. Autre moule à vase monté. A A, le jet. B, la charniere simple. C C, les manches.  
5. Intérieur de l'une des parties du moule. A A, les

jets. B B, les creux. C C, les charnons de la charniere. D, le manche.

6. Extérieur de la même partie du moule. A A, le jet. B, le charnon simple. C, le manche.  
7. Moule à petits vases monté. A A, le jet. B, la charniere simple. C C, les manches.  
8. Intérieur de l'une des parties du moule. A A, les jets. B B, les creux. C C, les charnons de la charniere. D, le manche.  
9. Extérieur de la même partie du moule. A A, le jet. B, le charnon de la charniere. C, le manche.  
10. Coupe du moule, fig. 1. A, le jet. B, le creux.  
11. Coupe du moule, fig. 4. A, le jet. B, le creux.  
12. Coupe du moule, fig. 7. A, le jet. B, le creux.

PLANCHE VI.

Outils.

- Fig. 1. & 2. Tringlettes de soudure d'étain, l'une droite & l'autre coudée.  
3. Fer à souder à tête. A, la tête. B, la panne. C, la tige. D, le manche.  
4. Fer à souder à deux pannes. A A, les pannes. B, la tige. C, le manche.  
5. Gros fer rond à souder. A, le fer. B, la tige. C, le manche.  
6. Petit fer rond à souder. A, le fer. B, la tige. C, le manche.  
7. Gros fer carré à souder. A, le fer. B, la tige. C, le manche.  
8. Petit fer carré à souder. A, le fer. B, la tige. C, le manche.  
9. Porte-soudure.  
10. Morceau de poix-résine pour aider la soudure à prendre.  
11. & 12. Gros & petit maillets à deux têtes. A A, les têtes. B B, les manches.  
13. Petit maillet à panne. A, la tête. B, la panne. C, le manche.  
14. Gros marteau. A, la tête. B, la panne. C, le manche.  
15. Marteau en pié-de-biche. A, la tête. B, la panne en pié-de-biche. C, le manche.  
16. Petit marteau. A, la tête. B, la panne. C, le manche.  
17. Petite batte ronde. A, le manche.  
18. Petite batte ovale. A, le manche.  
19. Batte sur champ. A, le manche.  
20. Petite batte plate. A, le manche.  
21. Grande batte tranchante. A, le manche.  
22. Petite batte tranchante. A, le manche.  
23. Grande batte plate. A, le manche.  
24. Tenailles à vis. A A, les mords. B, la charniere. C, le ressort. D, la vis à écrou. E, l'écrou à oreille.  
25. Pincés plates. A A, les mords.  
26. Pincés rondes. A A, les mords.  
27. Tierspoint. A, le manche.  
28. Lime à potence. A, le manche.  
29. Queue-de-rat. A, le manche.  
30. Demi-ronde. A, le manche.  
31. Quarrellette. A, le manche.  
32. & 33. Cifeaux. A A, les taillans. B B, la tête.  
34. Bec-d'âne. A, le taillant. B, la tête.  
35. Gouge. A, le taillant. B, la tête.  
36. Poinçon. A, le poinçon. B, la tête.  
37. Tranchoir. A, le taillant. B, le manche.  
38. Lingotiere. A, le creux. B B, les piés. C, le manche.

Fig. 5.




Fig. 4.




Fig. 3.




Fig. 2.




Fig. 1.




Fig. 6.



Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 11.




Fig. 10.



Fig. 9.




Fig. 12.



Fig. 13.



Fig. 14.




Fig. 15.




Fig. 16.



Fig. 21.



Fig. 19.




Fig. 20.




Fig. 18.




Fig. 17.






Fig. 8.




Fig. 7.



Fig. 3.



Fig. 1.



Fig. 4.



Fig. 2.



Fig. 6.



Fig. 5.



Fig. 9.



Fig. 11.



Fig. 10.



Fig. 12.



Fig. 13.





Fig. 14.





Lacotte Del.

Benard Fecit

Potier d'Étain Bimblotier.

Fig. 9.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 10.




Fig. 5.



Fig. 4.



Fig. 6.




Fig. 11.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 6.




Fig. 10.



Fig. 7.




Fig. 11.



Fig. 8.





Fig. 12.




Fig. 9.



Lucotte Del.

Benard. Excit.

Potier d'Étain Bimblotier,  
Moules à Vases.



Lacoste Del.

Benard Escit.

Potier d'Étain Binblotier, outils.